

Sopraelevata, guardrail: non esistono rivestimenti in gomma omologati

di **Redazione**

14 Dicembre 2010 - 9:18



Genova. “Il guardrail della Sopraelevata risale agli anni '60 - ha detto il comandante della polizia municipale Roberto Mangiardi a proposito della sopraelevata - come altri guardrail in Italia e' pericoloso in caso di caduta di motociclisti per l'effetto ghigliottina che produce. Strano che le aziende italiane non abbiano già individuato dei rivestimenti in gomma omologati per legge. Noi purtroppo non possiamo installare nulla sulla sede stradale se non è omologato”.

Il problema sollevato ieri dal comandante Mangiardi e dall'assessore alla Sicurezza, Francesco Scidone, è proprio questo: l'amministrazione comunale aveva già pensato a rivestire i guardrail della strada Aldo Moro ma in Italia, ad oggi, non esistono rivestimenti in gomma di guardrail omologati per legge.