

Sterzo rotto, Amt: “Subito un puntuale controllo su tutti i bus dello stesso tipo”

di **Redazione**

30 Maggio 2017 - 18:01



Genova. Dopo la rottura dello sterzo sul bus 18 metri Van Hool in servizio sulla linea 1 domenica 28, la manutenzione di Amt ha provveduto tempestivamente alla ricerca delle cause del guasto e ha effettuato un controllo sui bus della stessa tipologia (Van Hool 18 metri età media 8 anni).

“Le cause del guasto sembrerebbero riferibili all’anomalia di un componente (bullone di serraggio piantone sterzo) che, pur risultando perfettamente serrato, presentava un difetto presumibilmente dovuto alla progettazione/ingegnerizzazione del componente da parte della casa costruttrice. A tal fine Amt ha immediatamente controllato i veicoli della stessa tipologia per evitare che possano incorrere in inconvenienti analoghi”, si legge in una nota.

“Sono stati presi contatti con la società Van Hool per una valutazione da parte della stessa

di eventuali interventi per migliorare ulteriormente la qualità e la sicurezza della componentistica di cui trattasi”, termina l’azienda.