



Via 30 giugno, chiusa e poi riaperta nel pomeriggio: sensori attivati da “movimenti” del moncone

Domenica 14 ottobre 2018



Genova. Nel primo giorno di utilizzo della nuova via 30 giugno, arriva subito uno stop, “breve ma intenso”.

Poco prima delle 17, infatti, il transito è stato interrotto per qualche decina di minuti a causa di una segnalazione registrata dai sensori montati sui monconi del viadotto Morandi, che incombono sulla strada.

Nessun momento di panico, solo coda e traffico bloccato: dopo qualche decina di minuti la viabilità è stata ripristinata. Non è ancora chiaro cosa precisamente ha causato il segnale di stop, ma il sistema di sicurezza, con relativo allarme e intervento, in questo modo è stato “collaudato”. Funziona.