

Viadotti, la relazione in procura: su Bisagno e Sori infiltrazioni e parti corrose

di **Redazione**

28 Novembre 2019 - 19:21



Genova. La relazione sulla salute dei viadotti **Sori** e **Bisagno** (A12) non è stata ancora depositata ma il contenuto sarebbe già stato anticipato in procura e confermerebbe il fatto che le **infiltrazioni di acqua avrebbero corroso parti della struttura**. Non appena i consulenti del pm Walter Cotugno avranno il quadro completo si procederà come per i viadotti Fado e il Pecetti in A26, chiedendo a Aspi di fare ulteriori approfondimenti.

Intanto dalla relazione sui due **viadotti in A26** è emerso che il grave degrado era riferito anche a alcuni **cavi corrosi** in una porzione molto localizzata della parte dell'impalcato. Ad Aspi è stato chiesto di verificare l'estensione della corrosione. Nei giorni scorsi la procura aveva aperto un **fascicolo per omessi lavori** su opere che minacciano rovina a carico di ignoti, ma nelle prossime ore potrebbero arrivare le prime iscrizioni nel registro degli indagati.

Intanto, mentre i consulenti effettuavano i sopralluoghi su Fado e Pecetti, sarebbero emerse criticità anche sul Tianin, viadotto in direzione Genova.