

Fumo nella cabina di guida del bus: autista lievemente intossicato

di **Redazione**

14 Ottobre 2020 - 10:34



Genova. Un cortocircuito nel sistema di riscaldamento del posto di guida ha causato un denso fumo questa mattina nella cabina di guida di un bus Amt.

E' successo su un mezzo della linea 8 in transito a Bolzaneto. Sul posto i vigili del fuoco e l'ambulanza.

L'autista del mezzo è rimasto lievemente intossicato dal fumo ed è stato precauzionalmente accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.

Nessun danno a mezzo che è tornato in rimessa senza necessità di traino.