

Cavo penzolante in galleria, risolti in problemi sull'A26 tra Ovada e Masone

di **Redazione**

25 Settembre 2019 - 12:02



Roma. Poco prima delle ore 11:00 sono terminati i lavori di ripristino di un cavo pendente sul piedritto della galleria " Montà "sull'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, all'altezza del km 23 nel tratto compreso tra Ovada e Masone in direzione dell'allacciamento con l'A10 Genova-Ventimiglia.

L'intervento di ripristino non ha riguardato in nessun modo elementi strutturali dell'opera.

Attualmente sul luogo dell'evento si circola su tre corsie e non si registrano turbative al traffico.