

Corso Europa, la passerella pedonale da brividi, tra fessure e calcestruzzo in briciole

di **Nicola Giordanella**

23 Ottobre 2019 - 12:14



Genova. Fessure larghe un palmo, calcestruzzo in briciole, tondini scoperti e crepe profonde. Questo è come si presenta la passerella pedonale in cemento armato **di via Sartorio, in corso Europa.**

La struttura, che salta l'arteria del levante **costruita tra il 1956 e il 1964**, da tempo risulta essere ammalorata, con un aspetto definibile almeno **inquietante**, senza la pretesa di dare giudizi sulla eventuale tenuta statica.

Ne avevamo parlato già più di un anni fa, a pochi giorni da crollo del Morandi, quando Genova24 iniziò a documentare le infrastrutture viarie della città; il tempo è passato, **ma nulla sembra essere cambiato**: il passaggio pedonale continua a versare nelle medesime condizioni, senza l'ombra neanche di un solito 'tapullo'.

Quelli che sembrano dei cedimenti li troviamo già sulle spalle dove è ancorato il ponte, **ma a colpire sono le fessure agli estremi del passaggio, spesse diversi centimetri.** Poi tutto l'impalcato risulta sgretolato in più punti, con l'armatura di cemento in balia degli elementi e i segni di qualche colpo ricevuto da mezzi *oversize*.

I piloni che sorreggono la struttura sono **crepati**, e alla base troviamo calcinacci. Anche la ringhiera testimonia il distacco, almeno apparente, della struttura **con 'fratture' di diversi centimetri**. Un gancio di ancoraggio, inoltre, da la dimensione della preoccupazione, essendo totalmente fuori sede, **oramai inutile**. E poi le solite parti di metallo che al tocco si staccano, come altre volte abbiamo visto in strutture varie della nostra città.

La passerella è aperta al passaggio: ma quello che spaventa è che sotto transitano migliaia di mezzi ogni ora che passa. Un continuo via vai che restituisce tutta la precarietà della nostra città.