


Pegli, riaperta via Cassanello: il viadotto A10 “riparato” con una griglia anti-calcinacci

di **Redazione**

14 Maggio 2021 - 8:07



Genova. È stata riaperta questa mattina all'alba **via Pietro Cassanello a Pegli**, sulla sponda sinistra del torrente Varenna, **chiusa d'urgenza ieri nel tardo pomeriggio** quando alcuni **calcinacci** sono piovuti dal viadotto dell'autostrada A10 rischiando di colpire in testa una donna che passava nelle vicinanze, per fortuna rimasta incolume. Il viadotto è stato messo in sicurezza con una griglia di protezione che dovrebbe evitare la caduta di altro materiale.

Questa volta l'intervento di Autostrade è scattato immediatamente, dopo le prime verifiche dei vigili del fuoco. Anche perché già **tre giorni fa era accaduto un episodio simile**, sostanzialmente ignorato. Sul posto sono arrivati i tecnici della società **Autostrade** e della **Bral**, impresa specializzata che ha sede proprio in via Cassanello, e hanno proceduto subito a verificare le condizioni del viadotto. La strada è stata transennata e le auto parcheggiate sotto il viadotto rimosse con un carro attrezzi.

Dopo due ore di ispezioni, l'esito è stato confermato: **quelle pietre di piccolo diametro precipitate sulle case arrivavano proprio dall'impalcato**, e non dalla sede stradale attraverso una grata che divide le due carreggiate, com'era stato ipotizzato in un primo momento.



I tecnici, saliti su un cestello elevatore, hanno accertato che in un punto, probabilmente a causa delle infiltrazioni d'acqua, lo strato superficiale di cemento si sgretolava.

guarda tutte le foto

16

-
-
-

Intervento sul viadotto della A10 sopra via Cassanello a Pegli

A quel punto è **stato grattato via il resto del materiale** che rischiava di staccarsi ed è stata installata una **griglia metallica** che dovrebbe impedire ad altri calcinacci di staccarsi e cadere su una via dove ci sono numerose case e aziende. Al momento non è stato accertato alcun problema strutturale sul viadotto.