

Tre incidenti in pochi giorni nella rotonda dello scolmatore. Municipio: “Urgente verificarne la sicurezza”

di **Nicola Giordanella**

04 Maggio 2021 - 17:05



Genova. Il bordo dei gradini rotto dall’impatto con la moto, **i segni della strisciata sul marciapiede**, i pezzi di plastica **e le tracce di sangue**. Così si è presentata questa mattina **la rotonda di via Adamoli** costruita nei pressi del cantiere dello scolmatore, poche ore dopo il terzo incidente avvenuto nel giro di pochi giorni. **E nel quartiere scatta l’allarme.**

Fin dai primi giorni della sua “entrata in servizio”, da parte dei residenti e degli automobilisti sono arrivati molti commenti scettici **per la conformazione di questa rotonda** sorta per facilitare la viabilità relativa al cantiere dello **scolmatore del Bisagno**, operativo in zona Sciorba, sotto via Terpi: arrivando da nord in direzione centro, infatti, la strada a due corsie viene ridotta a una, con un marciapiede **che stringe la carreggiata per incanalare il flusso di traffico nella rotatoria**, regolato, dopo pochi metri da un semaforo.

Ma è il “gradino” sorto in mezzo alla strada a creare i problemi, e, soprattutto, **ad aver in qualche modo complicato, forse, l’esito degli incidenti di queste settimane**, di cui l’ultimo ieri sera, finito con il ricovero in codice rosso di un settantenne scontratosi contro il marciapiede.

Scattato quindi l’allarme per il Municipio, che in queste ore è letteralmente sommerso dalle richieste di chiarimenti, **anche se di fatto la competenza della sicurezza stradale spetta a Tursi**: “Cominciamo a preoccuparci della funzionalità di questa rotonda - sottolinea il presidente del Municipio IV **Roberto D’Avolio** - e chiediamo

all'amministrazione di prendere in considerazione la preoccupazione del territorio, e monitorare con attenzione quello che sta succedendo. Non è possibile rischiare la vita per tornare a casa o per andare a lavorare. **Chiediamo un sopralluogo da parte dell'assessore**, ed è per questo che in queste ore abbiamo scritto una lettera ufficiale **per una verifica urgente delle condizioni di sicurezza e dell'adeguatezza della segnaletica**".