Valtorbella, caduta di calcinacci grossi come meloni dal viadotto di via Linneo

di **Giulia Mietta**

13 Maggio 2021 – 14:18

Genova. Alcuni calcinacci anche di dimensioni notevoli e pezzi di calcestruzzo sono caduti questa mattina dall'impalcato del viadotto di via Linneo, nel quartiere Valtorbella (Cige), in Valpolcevera. Il viadotto, che scavalca via Albinoni, la strada che porta alla chiesa del quartiere, è da tempo considerato fonte di preoccupazione per gli abitanti per le pessime condizioni delle strutture. Tanto che nel marzo scorso erano scattati alcuni lavori urgenti di consolidamento.

In particolare, durante i lavori, erano stati sostituiti i giunti dai quali da tempo filtrava l'acqua deteriorando sia le pile sia l'impalcato. Per fortuna non ci sono stati feriti e danni ad automobili.

Sul posto intervenuta la polizia locale con i vigili del fuoco. L'area è stata transennata in attesa del sopralluogo dei tecnici del Comune.

I consiglieri M5s in municipio Valpolcevera Mirko Carissimo ed Elisa Lanari hanno contattato il sindaco Marco Bucci e l'assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi per chiedere che le condizioni del ponte siano messe in sicurezza una volta per tutte.