

Foce, l'asfalto della rotonda 'aggiustato con lo scotch'. La burla che fa discutere i social

di **Redazione**

07 Dicembre 2021 - 14:46



Genova. Una lunga crepa che attraversa tutta la sede stradale e **che viene tenuta insieme con dello scotch**. Questa la foto che gira in queste ore in rete e che sta facendo discutere molto, moltissimo i social sul come, il perchè e chi avrebbe fatto **questa improbabile riparazione**.

A dare il via alle danze, la pubblicazione dell'immagine sul gruppo facebook, '**Genova, contro il degrado**', uno di principali spazi virtuali della città dove tutti i giorni si discute e ci si confronta sulla gestione della città e tutte le cose che sarebbero da aggiustare. **E sotto la foto il turbinio di commenti, di tutti i tipi, come prevedibile.**

La realtà però è molto più semplice del previsto: **"La crepa è vera, ma lo scotch è una burla di qualche simpatico cittadino"**, ci fanno sapere da **Aster** che da tempo sta monitorando la rotonda e il suo asfalto. Secondo quanto riferitoci la spaccatura è dovuta all'assessamento dei giunti della copertura che 'passano' proprio da lì sotto. Quindi nessun tapullo, e nessun intervento fantasioso, solo una bella trovata di un cittadino più zelante (e ironico) del solito.